

Compte-rendu commission vie de site du 9 avril 2026

Entretien général du site

- ✓ Un diagnostic amiante a été réalisé au 3ème étage du petit Saurupt concernant la fissure dans le mur. Ce dernier n'a révélé aucune présence d'amiante
- ✓ Des travaux sont prévus au niveau de la passerelle du 2ème étage afin de régler les problèmes d'infiltration
- ✓ Après avoir constaté que certains bureaux, notamment ceux situés en bout de chaîne de chauffage, étaient particulièrement froids en période hivernale, une identification est en cours afin de voir ce qu'il est possible de mettre en place pour y remédier de manière sécurisée
- ✓ L'UNSA éducation a rappelé à l'administration l'obligation réglementaire des points d'eau chaude dans les lavabos des sanitaires et réitéré sa demande de rétablissement de cette dernière.
- ✓ Pour ce qui est de l'hygiène dans les sanitaires, l'UNSA éducation a demandé que les lunettes des sanitaires soient changées s'il n'est pas possible de les nettoyer plus profondément

Point sur les travaux

- ✓ Rénovation des amphithéâtres, l'estimatif est supérieur à ce qui était prévu, en partie dû au fait que la ventilation soit compliquée. Beaucoup de diagnostics ont été réalisés afin d'avoir un maximum de précisions pour envisager la meilleure rénovation possible. Il n'y aura pas d'impact en 2026
- ✓ Les travaux de réhabilitation du CUCES sont encore en standby, la priorité étant donnée aux travaux des amphithéâtres
- ✓ Pour les fenêtres spécifiques pompiers qui ne s'ouvrent plus, l'administration est à la recherche d'un menuisier capable d'intervenir, ces dernières ayant été faites sur mesure par un artisan qui n'existe plus. Cependant, il est envisagé de changer les montants des systèmes d'ouverture fragiles
- ✓ Le sol dans le bâtiment de l'espace livraisons (aile A en rez-de-jardin) sera entièrement refait la semaine précédant le 14 juillet. Les travaux dureront environ une semaine le temps de refaire la chape entièrement avec un sol résistant aux problématiques de logistique et de manutention

Sécurité des bâtiments

- ✓ L'administration cherche le meilleur moyen pour sécuriser l'entrée à la DSDEN 54 après la salle Samuel Paty, espace du bâtiment qui n'est pas ERP mais pour lequel il a été constaté beaucoup de passages de personnes qui ne devraient pas s'y trouver. L'accès se fera uniquement à l'aide d'un badge. Les coûts des différentes solutions sont encore à l'étude.
- ✓ Le 7 mai 2026 ; l'administration recevra le référent sûreté de la Police nationale afin que ce dernier indique comment renforcer la sécurité du site